


Fadenspannungsmessgerät

Wenn Sie die Unterfadenspannung genau einstellen möchten oder sich nicht sicher sind, ob die Einstellung richtig ist, können Sie ein Fadenspannungsmessgerät einsetzen. Damit lassen sich die Werte genauer einstellen.



Empfohlene Werte

Maschinentyp



25-35 gf

TMEZ

bei dem Einsatz eines 300/2 oder 200/2 Unterfadengarns



35-45 gf

Alle Stickmaschinen

bei dem Einsatz eines 120 Unterfadengarns

Sollten die Werte nicht passen, muss die Spannung an der kleinen Schraube der Spulenkapsel nachjustiert werden. Die Spulenkapsel kann hierzu im Fadenspannungsmessgerät verbleiben.



Schraube hier lösen oder zudrehen.

Wir empfehlen Ihnen dennoch die Stickerei auf der Rückseite zu begutachten, ob ein Nachjustieren durchgeführt werden sollte. Wenn das Verhältnis bei einem Plattstich 1/3 Unterfaden (weißes Garn) zu 2/3 Oberfaden (orangefarbenes Garn) wie auf dem Foto aussieht, dann ist die Einstellung richtig.

